

Arranjament de la cruïlla del c. de Sant Pere amb Comerç

El paviment d'aquesta cruïlla estava molt deteriorat i esquerdat. S'ha substituït per un de nou en una superfície total de 42 m².

La repavimentació de l'encreuament s'ha fet amb llamborda, material que resisteix millor el trànsit rodat i trenca la continuïtat visual dels dos eixos, situats en una zona de vianants amb pas controlat de cotxes, servint d'alerta per als vianants i conductors d'un punt de creuament entre carrers.



FITXA DE DADES

Barri:	Centre Vila
Servei:	Obres – Coordinació i seguiment integral
Suma total inversions:	11.854,79 €
Empreses que hi han intervingut:	- Constructora Soccer MX-10 SL
Dates obres:	maig 2019
Actuacions:	- Arranjament cruïlla - Construcció de subbase de formigó



